

# 自動車技術総合機構からのお知らせ

## 京都南事務所 2コース（マルチコース）の ヘッドライトテスト故障について

検査場の審査業務にご理解いただきありがとうございます。

9月29日、2コース（マルチテスト）が故障したため、現在修理中です。完了まで今しばらく日数を要するため、2コースへ入場する車両については、テストによる検査を「W」コースにて実施させていただきます。ご不便をおかけしますが理解、ご協力をお願いします。

### 【入場可能な対象車両】

#### ◎1コース

フルタイム4WD車、トラクションコントロールが解除できない車両（国産車・外国車含む）以外は入場できます。

#### ◎2コース

**入口で同一性の審査を受けてください。**  
**その後、ピット・排気ガス検査を行った後、**  
**「W」コースに移動して、ABS検査を実施**します。

### ☆注意☆

検査官の誘導には従ってください。

1コースに入場可能な車両は、1コースに入ってください。

検査場の混雑状況により、午前中入場できない場合があります。

予約の遵守をお願いします。

### 検査ライン（京都南）

