

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成30年4月23日付)

注意:赤字が変更を示します。

【1995年版 乗用車編】

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ミニカ	パジェロミニ	FTO	デボネア	デリカ スペースギア	パジェロ													
			型式	H31A H32A H36A	H56A	DE2A DE3A	S22A S27A	PD4W PF6W PE8W PF8W	V25W V45W V26W V46W													
			エンジン型式	3G83 4A30	4A30	4G93 6A12	6G72 6G74	4G64 6G72 4M40	6G74 4M40													
1480		タイミング・ベルト取替		1.8	2.3	3.2	3.8	3.0	4.9													
下記の整備追加点数(赤字部分)の1行を削除																						
263		整備追加点数	4A3系エンジン搭載車	0.4	—	—	—	—	—	—												
			6A1系エンジン搭載車	—	—	0.8	—	—	—	—	—											
			6G7系エンジン搭載車	—	—	—	—	1.4	—	—	—											
			DOHCエンジン搭載	0.4	0.5	—	1.5	—	—	—	—											
			4D5系エンジン搭載車	—	—	—	—	0.8	—	—	—											
			A/C付	0.4	—	—	—	—	—	—	—											
			P/S付	0.4	—	—	—	—	—	—	—											
			I/C付	—	—	—	—	0.3⇒	—	0.3⇒	—											
			トランスファ無し(6G72エンジンに適用)	—	—	—	—	0.3	—													

【1998年版 貨物車編】

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	5~8トン	10トン超									トラクター								
			型式	FE1J	FN2P	FN2K GN2K	GN1F	FN3F FN4F	FQ2P FR2P	FR1K FS2K	FR3F FS4F	FW2P	FW1K								FW3F	SH1K
			エンジン型式	J08C J08CT	P11C	K13D	F17D	F20C F21C	P11C	K13C K13D	F20C F21C	P11C	K13C								F20C	K13C
160 161	2040	オイル・フィルタ・エレメント(フルフロー、バイパス・エレメント)取替		—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
		整備追加点数	アングラー・カバー付	0.2⇒	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		

【1999年版 乗用車編】

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ミニカ トップBJ	パジェロミニ	ランサー EVOLUTION V	RVR	RVR スポーツギア	シャリオ グランディス	アスパイア	レグナム	ダイヤモンド	パジェロイオ	パジェロ		チャレンジ					
			型式	H42A H47A	H41A H46A	H53A H58A	CP9A	N61W N71W	N73WG N74WG	N84W N94W	EC1A	EA3W	F46A	H66W H76W	V45W	V46WG					K99W
			エンジン型式	3G83	4A30	4A30	4G63	4G93	4G63	4G64	4G64	4G93	4G64	6G72	4G93	6G74					4M40
440 441	1480	【定期点検時附加作業項目】 タイミング・ベルト取替		2.0	3.3	2.0	3.2	3.5	3.2	3.2	4.0	3.2	4.9	2.8	5.4	—	6.1				
		整備追加点数	T/C付	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			サイレント・シャフト・ベルト	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	0.6	—	—	0.2⇒	—	—				
452 453	1480	タイミング・ベルト取替		2.3	3.7	2.3	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	4.5	3.6	5.5	3.2	6.1	—	6.8			
		整備追加点数	T/C付	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			サイレント・シャフト・ベルト	—	—	—	0.3	—	0.3	0.3	—	0.7	—	—	0.3⇒	—	—				

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	エルフルートバン	エルフ						エルフ			フォワードジャストンII			4トン			5~7トン		8~15トン	バス			
				型式	WHR69 WKR69	NHR69 NHS69	NKR69	NKR66	NKR71 NKS71	NPR66	NPR71	NPR72 NPS72	NPR75	NQR75	NRR35	FRR34 FRD34	FRR35 FRD35	FSD34	FSR34 FTR34	CYL51	LV832					
				エンジン型式	4JG2	4JG2	4JG2	4HF1 4HF1-N	4HG1	4HF1	4HG1	4HJ1	4HK1-T	4HK1-T	6HL1	6HK1	6HL1	6HK1	6HK1	6HK1	6WF1	6HE1				
36 37	2310	エンジン・オイル・クーラ取替 整備追加点数	ナンテル車 DPD+尿素SCR装置付	1.8 —	1.3 0.5	1.3 0.5	—	4.7 —	—	4.7 —	4.7 —	—	8.0 —	8.0 —	4.7 —	4.7 —	4.7 —	4.7 —	4.7 —	13.0 —	6.1 —					

【2001年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	バジエロミニ	タウンボックス		タウンボックスワイド	トップボBJワイド	ピスタチオ	ミラージュディエンゴ			リベロ			ランサーセディア		ランサーセディアワゴン	ディオ		バジエロイオ		
				型式	U61W U62W	U63W U64W	U65W U66W	H43A H48A	H44A	CQ1A	CQ2A	CQ5A	CB2W	CB4W CB5W	CB8W CD8W	CS2A	CS5A	CS5W	CR6W	CR9W	H61W H71W	H62W H67W	
				エンジン型式	4A30 (T/C)	3G83	4A30 (T/C)	4A31	4A31	4A31 (GDI)	4G13	4G15 (GDI)	4G93 (GDI)	4G15	4G92 4G93	4D68	4G15 (GDI)	4G93 (GDI)	4G93 (GDI)	4G94 (GDI)	4G63 (GDI)	4G93 (GDI)	4G94 (GDI)
390 391	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(全数) ↓ オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)		1.8	1.6	1.6	1.6	1.0	—	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.8	1.8	

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	RVRスポーツギア	シャリオグランディス		ギャランアスパイア		レグナム		ダイヤモンド	ブラウディアディグニティ		デリカスペースギア	バジエロ		
				型式	N84W N94W	N86W N96W	EA3A EC3A	EA7A EC7A	EC3W	EA7W EC7W	F31A F41A	S32A	S33A S43A	PB4W	V63W V73W	V65W V75W	V68W V78W
				エンジン型式	4G64 (GDI)	4G64 (GDI-V)	4G64 (GDI)	4G94 (GDI)	4G64 (GDI)	4G94 (GDI)	6G73 (GDI)	6G74 (GDI)	8A80 (GDI)	4G64	6G72	6G74 (GDI)	4M41 (DD)
442 443	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(全数) ↓ オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)		0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.8	1.5	1.5	2.2

【2003年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ヴィッツ	bBオーブンデッキ	Willサイファ	イスト	プロボックスサクシード	カローラスパシオ	ランクスアレックス	Will VS			ヴォルツ		カルディア			プレミオアリオン				
				型式	SCP13	NCP34	NCP70 NCP75	NCP60 NCP61 NCP65	NCP58G NCP59G	NZE121N	ZZE122N ZZE124N	ZZE122 ZZE124	NZE127	ZZE127 ZZE129	ZZE128	ZZE136 ZZE138	ZZE137	ZZT241W	AZT241W AZT246W	ST246W	NZT240	ZZT240 ZZT245	AZT240
				エンジン型式	2SZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE 2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1ZZ-FE	1ZZ-FE	1NZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	3S-GTE	1NZ-FE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	
108 109	9020	フロント・バンパ・フェイス取替 [プレミオはモールディングの取付を含む] ↓ フロント・バンパ・フェイス取替 [プレミオはモールディング同時取替を示す]		0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	
	下記の整備追加点数を削除																						
	整備追加点数							0.1	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—
	フォグ・ランプ付 フロント・スポイラ付 サクシード プレミオ				—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—
	9040	リヤ・バンパ・フェイス取替 [プレミオはモールディングの取付を含む] ↓ リヤ・バンパ・フェイス取替 [プレミオはモールディング同時取替を示す]		0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	
下記の整備追加点数を削除																							
整備追加点数											0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リヤ・フォグ・ランプ付 リヤ・バンパ・スポイラ付 プレミオ				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	—	—	—	

【2005年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		R2		インプレッサ	フォレスター STi	レガシィ B4		レガシィ B4		レガシィ ツーリングワゴン アウトバック					
			型式	型式	RC1 RC2		GD2 GD3	SG9	BL5		BL5	BLE	BP5			BP9	BPE	
			エンジン型式	エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EJ152	EJ255	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EZ30D	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EJ253	EZ30D
218		【定期点検時附加作業項目】																
219	1080	Vベルト全数調整	0.1	0.1	0.6⇒0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—		
222	1080	Vベルト全数調整	0.2	0.2	0.8⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.3	0.3	0.3	—		
223	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整	—	—	0.6⇒0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—		

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			R1		ステラ		インプレッサ
			型式	型式	型式	RJ1 RJ2		RN1 RN2	GDC GDD	
			エンジン型式	エンジン型式	エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EN07D	EN07X
256	1080	【定期点検時附加作業項目】								
	1080	Vベルト全数調整	0.1	0.1	0.6	0.1	0.6⇒0.4	0.2		
258	1080	Vベルト全数調整	0.2	0.2	0.8	0.2	0.8⇒0.6	0.3		
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整	—	—	0.6	—	0.6⇒0.5	0.2		

【2009年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	セルボ		ラバン		ワゴンR [AZワゴン]		パレット		スイフト	スブラッシュ	SX4 セダン	ジムニー シェア	エスクード	
			型式	型式	HE22S		MH23S [MJ23S]		MK21S		ZC71S	XB32S	YC11S	JB43W	TDA4W	TDB4W
			エンジン型式	エンジン型式	K6A	K6A	K6A	K6A	K6A	K6A	K12B	K12B	M15A	M13A	J24B	N32A
34	3090	イグニッション・キー・シリンダ取替	1.4⇒1.0	—⇒1.0	—⇒1.0	0.8	—⇒1.0	0.8	—⇒1.0	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4
35		整備追加点数	—	1.0⇒—	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.6	—	0.7	—	0.7	0.7	0.7
44	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	—⇒1.8	1.8	1.3	1.2	1.2	1.2
45		整備追加点数	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノア ヴォクシー		アルファード ヴェルファイア		ランド クルーザー 200	IS F	LS600h	LS600hL
			型式	型式	ZRR70G ZRR75G ZRR70W ZRR75W	ANH20W ANH25W	GGH20W GGH25W	UZJ200W	USE20	UVF45	UVF46	
			エンジン型式	エンジン型式	3ZR-FE	3ZR-FAE	2AZ-FE	2GR-FE	2UZ-FE	2UR-GSE	2UR-FSE	2UR-FSE
2210		ウォーターポンプ取替	1.8	1.8	2.6	19.0⇒4.3	5.2	2.2	2.5	2.5		
204		下記の整備追加点数を削除										
205		4WD車	—	—	—	1.4⇒—	—	—	—	—	—	
		パーキングアシストシステム付	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	
		バックガイドモニター付	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	
246	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチッククラッチ取替 (含 ガス・チャージ)	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	
247		整備追加点数	—	—	0.7⇒—	0.7	—	—	—	—	—	
		レーダー・クルーズコントロール付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【2010年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		NV200 パネット	シビリアン [ジャーニー]														
			AD ADエキスパ ート [ランサーカー ゴ] [ファミリアバ ン]	型 式		EHW41 [SEHW41] EVW41 [SEVW41]	ECW41 [SECW41] EJW41 [SEJW41]													
			VZNY12 [CVZNY12] [BVZNY12]	VM20		ZD30DDTi	ZD30DDTi													
115	4050	クラッチ・レリーズ・シリンダO/H	HR16DE	HR16DE	1.1⇒ 0.8⇒3.3	1.1	1.1													
	4060	クラッチ・レリーズ・シリンダ取替 <small>[NV200は、コンセンリック・スレーブ・シリンダ取替を示す]</small>	—	—	—	0.9	0.9													

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		スーパーカブ 110 スーパーカブ 110プロ	CB223S	XR230 モタード	フェイズ	シルバー ウイングGT (400)	シルバー ウイングGT (600)	シャドウ クラシック (400)	シャドウ カスタム (400)	シャドウ ファントム	DN-01	CBR1000 RR	VT1300 CX																					
			モンキー	型式													MC40	MD36	MF11	NF03	PF02	NC44	NC45	RC53	RC55	SC59	SC61										
			エンジン型式	AB28E													JA07E	MD33E	MD33E	MF11E	NF01E	PF01E	NC44E	NC44E	RC53E	RC55E	SC59E	SC61E									
252	7081	フロント・ディスク・キャリパO/H(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—																					
253		整備追加点数	左側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3⇒																					
		ABS付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3⇒																					

【2011年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パッソ [ブーン]	iQ	ヴィッツ			ラクティス [トレジア]	ラクティス [トレジア]	オーリス	カローラ アクシオ	カローラ ルミオン	カローラ フィールダー	プレミオ アリオン	プリウス	アイシス		ウィッシュ		マークX		
			KGC30 [M600S]	NGC30 [M601S]			NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NCP120 [NCP120X] NCP122 NCP125 [NCP125X]	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVW30	ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W	ZGM11G ZGM11W	ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W	ZGE21G ZGE22W	GRX130 GRX135	GRX133
			エンジン型式	1KR-FE			1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE
74	1510	エンジン・リヤ・マウント取替(1個)	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	1.3	1.0	1.2	0.9	1.2	0.8	—	—		
75		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.1	2.9	—	11.8	—	3.1	—	0.4⇒	—		
		4WD車 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108	7520	ブレーキ・マスター・シリンダ取替	1.6⇒1.9	1.6⇒1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	2.6	1.7	1.7	1.9	1.9	1.5	1.5		
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		M/T車 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
109	7530	倍力装置取替(1個)	1.2⇒2.5	1.2⇒2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	10.8	2.7	2.2	2.2	2.2	10.5	—	11.3	11.3	10.9	10.9	3.5	3.5		
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.2	—	1.0	—	1.2	—	—	—		
		4WD車 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
110	8230	バック・ランプ・スイッチ取替	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111		下記の整備追加点数を削除	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		整備追加点数	—	—	—	—	1.0⇒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		SAI	ノア ヴォグシー	ランドクルーザープラド	FJクルーザー	ランドクルー ザー 200	マジスタ		HS250h	IS250C	IS350C	RX270	RX350	RX450h																
			AZK10	ZRR70G ZRR75G						TRJ150W	GRJ150W GRJ151W							GSJ15W	URJ202W	URS206	UZS207	ANF10	GSE20	GSE21	AGL10W	GGL10W GGL15W GGL16W	GYL10W GYL15W GYL16W						
			エンジン型式	2AZ-FXE						3ZR-FAE	2TR-FE							1GR-FE	1GR-FE	1UR-FE	1UR-FSE	3UZ-FE	2AZ-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	1AR-FE	2GR-FE	2GR-FXE					
158	3100	オルタネータ取替(1個)	—	1.2	0.7	1.2	1.1	3.9	2.6	1.2	—	1.5	1.5	1.0	3.2	—																	
159		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7⇒																		
		レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
160	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	—	13.3	6.5	7.2	6.6	9.1	11	7.2	—	7.9	8.1	14.4	15.7	—																	
		整備追加点数	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—																	
		4WD車	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
		VSC付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
		エア・サスペンション付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6⇒																	
161		パーキング・アシスト・システム付	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	

【2016年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ボルテ		シエンタ			シエンタハイブリッド	カローラアクシオ	カローラフィールダー	オーリス	プリウス	マークX	クラウン	アルファードヴェルファイア		アルファードハイブリッドヴェルファイア	ランドクルーザープラド	IS200t	IS300h	RC200t	GS350	GS F
				スピード	型式	NSP170G NSP172G	NCP175G	NHP170G	NRE161	NRE161G	NRE185H	ZVW50 ZVW51	GRX133 (M/T)	ARS210	AGH30W AGH35W	GGH30W GGH35W	AYH30W	GDJ150W GDJ151W	ASE30	AVE35	ASC10	GRL12 GRL16	URL10	
				エンジン型式	2NR-FKE	2NR-FKE	1NZ-FE	1NZ-FXE	2NR-FKE	2NR-FKE	8NR-FTS	2ZR-FXE	2GR-FSE	8AR-FTS	2AR-FE	2GR-FE	2AR-FXE	1GD-FTV	8AR-FTS	2AR-FSE	8AR-FTS	2GR-FKS	2UR-GSE	
124 125	3100	オルタネータ取替(1個) [整備追加点数]	4WD車	0.7	1.9	0.9	—	—	0.7	0.7	0.6	—	—	2.5	2.3	0.6	5.7	—	1.2	1.9	—	2.2	1.7	1.1
			ストップ&スタート・システム付	1.0	1.0	1.0	1.0⇒	1.0	1.0	1.0	1.0⇒	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
134 135	4750	リヤ・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(片側) [プリウス、アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッドはリヤ・トラクション・モータ・サイド・オイル・シールを示す] [整備追加点数]	右側	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	⇒2.0	5.7	4.6	—	—	3.6	—	2.0	2.0	2.3	4.3	4.8
			左側	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—
136 137	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着) [整備追加点数]	4WD車	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	2.3	—	2.2	—	2.2	—
			レーン・ディパーチャ・アラート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—
136 137	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着) [整備追加点数]	4WD車	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	2.3	—	2.2	—	2.2	—
			レーン・ディパーチャ・アラート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	3.9

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	RX200t		RX450h		LX570		URJ201W		URJ201W		URJ201W		URJ201W		URJ201W		URJ201W		URJ201W	
				型式	AGL20W AGL25W	GYL20W GYL25W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W	URJ201W								
				エンジン型式	8AR-FTS	2GR-FXS	3UR-FE																
184 185	2310	エンジン・オイル・クーラ取替 [整備追加点数]	5.9	—	3.0																		
			インテリジェント・クリアランス・ソナー付	0.4	0.4⇒	—																	
				パノラミックビュー・モニタ・システム付	0.8	0.8⇒	—																

【2017年版 総合編】

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ノート	セレナ [ランディ]	セレナ ハイブリッド [ランディ]																			
				型式	HE12	C27 [SC27]	GC27 [SGC27] GFC27 GFNC27 GNC27 [SGNC27]																		
				エンジン型式	HRI2DE-EM57	MR20DD	MR20DD-SM24																		
137	4740	リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイル・シール取替 [下記の作業項目を削除]	—	—	1.2																				
			リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイル・シール取替	—	—	1.2⇒																			